MANUAL DE OPERAÇÃO MC - 7AE



MODELO - MC - 7AE

ÍNDICE

| 1. APRESENTAÇÃO 3 | } |
|--|-----|
| 2.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA PRÉ FORMATAÇÃO 4 | 1 |
| 3. MANUTENÇÃO | .8 |
| 4. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS | 8 |
| 5. DESENHO DE MONTAGEM | .9 |
| 6. LISTA DE PEÇAS | .10 |
| 7 LAY - OUT | 11 |



MODELO - MC - 7AE

Este manual contém informações para que você possa operar corretamente o seu equipamento. Este documento foi baseado em aplicações e experiências acumuladas em anos de trabalho e dedicação.

A OMTEC atende empresas de todo país, a fim de contribuir de alguma forma para o desenvolvimento tecnológico e produtivo destas.

Sendo assim, estamos à disposição de vocês, clientes e amigos, para qualquer tipo de prestação de serviços ou troca de informações.

Gostaríamos de contar com a sua colaboração, aceitando sugestões e opiniões sobre nossos equipamentos.

Rua: Cons. Moreira de Barros, 3244


Lauzane Paulista

02430-002 São Paulo SP

Fone: 0XX11 62556844




MODELO - MC - 7AE





MODELO - MC - 7AE

1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA PRÉ-FORMAÇÃO



Produção = 25.000 pç/hora

A: 3,8 a 40

B: 3,0 a 10

C: 1,0

D: Ø 1,0 a 15 F: Ø 0,4 a 1,0

L: 5,0 a 50

* medidas em milímetros

2 -INSTALAÇÃO E AJUSTE DO EQUIPAMENTO (ver pág. 4 A 7)

- a) Solte os parafusos n° 23 das peças n° 22 e os parafusos n° 28 das peças n° 25 e 31; (ver pag.6)
- b) Ajuste do passo **L**: (ver pag.7)

Solte os parafusos nº 9 das peças nº6 e 10 com a chave que acompanha o equipamento e distancie as engrenagens internas nº 6 e 10 de forma a obter a medida $\bf L$ desejada, em seguida Reaperte os parafusos.



MODELO - MC - 7AE


- c) Solte os parafusos nº 9 das peças nº7 e 12 e através da distância interna **B** ajuste até obter a altura equivalente ao terminal dobrado conforme sua necessidade. Reaperte os parafusos.
- d) Ajuste a folga **F** (ver pag.6) com uma lâmina ou o próprio terminal do componente em questão. Solte o parafuso n°23 e Mova o disco de dobra nº 22 na medida desejada , em seguida reaperte os parafusos.
- e) Coloque a fita entre os alimentadores nº 25 e 31 e centralize o corpo do componente eletrônico entre as engrenagens internas nº 6 e 10, reaperte os parafusos nº 28, solte o parafuso nº23 da peça nº32 e centralize a lamina entre as engrenagens , em seguida reaperte o parafuso , Neste ajuste deixe a fita deslizar entre os canais dos alimentadores com uma folga aproximada de 0,5mm cada lado.
- f) Com uma mão gire a manivela e oriente com a outra a entrada da fita nas engrenagens. Puxe a sobra da fita com os terminais cortados o suficiente para que caia normalmente com o equipamento em movimento.

Para componentes a granel, coloque-os manualmente (cerca de cinco por vez) e gire a manivela.

Nunca force as engrenagens. Em caso de endurecimento das mesmas, tente limpa-las e jamais use chave de fenda.




MODELO - MC - 7AE



VISTA DEMONSTRATIVA DA MAQUINA MANUAL, MECANISMO IDENTICO AO DA MAQUINA AUTOMÁTICA



MODELO - MC - 7AE



VISTA DEMONSTRATIVA DA MAQUINA MANUAL, MECANISMO IDENTICO AO DA MAQUINA AUTOMÁTICA



MODELO - MC - 7AE

3 - MANUTENÇÃO

- a) Nunca limpe o equipamento com álcool, thinner ou pano umedecido em água.
- b) Não opere o equipamento com as mãos sujas de graxa ou óleo.
- c) Mantenha a máquina em lugar limpo e seco.
- d) Mantenha a chave de regulagem ao lado da caixinha de coleta de componentes quando não a estiver usando.
- e) Limpe a máquina com uma flanela umedecida em benzina. Recomendamos usar óleos protetores em spray tipo WD-40 uma vez por mês. Aplique pouca quantidade.

4 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS

Quando ocorrer algum problema com a máquina, seja de manuseio ou quebra de alguma peça, entre em contato com nosso departamento técnico, que irá atendê-lo com a máxima atenção possível.


Quanto às peças de reposição, basta solicitá-las através do desenho da página 6.

"A Empresa não se responsabiliza pelo não cumprimento das orientações de manutenção e operação contidas no manual. Estamos à disposição de nossos clientes para quaisquer informações e sugestões de 2.ª a 6.ª feira das 8h00 às 17h30".



MODELO - MC - 7AE

MONTAGEM





MODELO - MC - 7AE

| ПЕМ | QTY. | DBNOMINAÇÃO | cópigo |
|-----------|------|-----------------------------|------------------------|
| 1 | 1 | LATERAL | 0 028 0002 |
| 2 | 1 | LATERAL 1 | 0 028 0009 |
| 3 | 1 | BASE | 0 028 0003 |
| 4 | 3 | TAMPA DO ROLAMENTO | 0 022 0002 |
| 5 | 1 | CONJUNTO DE DOBRA | 0 022 0098 |
| 6 | 1 | COJUNTO DE CORTE | 0 022 0097 |
| 7 | 1 | EIXO ALIMENTADOR | 0 022 0020 |
| 8 | 6 | TRAVA DO EIXO | 0 022 0017 |
| 9 | 1 | BXO DE TRAVA | 0 022 0021 |
| 10 | 1 | BXO EXTRATOR | 0 022 0022 |
| 11 | 1 | EIXO EXTRATOR | 0 022 0023 |
| 12 | 1 | CONJUNTO EXTRATOR | 0 022 0096 |
| 13 | 1 | | CAIXA PLÁTICA - |
| 14 | 1 | CONJ. GUIA ENTRADA ESQUERDO | 0 022 0095 |
| 15 | 1 | CONJ. GUIA ENTRADA DIREITA | 0 022 0094 |
| 16 | 4 | GUIA DA CARENAGEM | 0 028 0031 |
| <i>17</i> | 1 | ACRÍUCO DE PROTEÇÃO | 0 022 0030 |
| 18 | 1 | TAMPA ROL MANIVELA | 0 022 0004 |
| 19 | 1 | EIXO TRACIONADOR | 0 028 0099 |
| 20 | 1 | CARENAGEM | 0 028 0055 |
| 21 | 1 | | CHAVE LIGA DESLIGA |
| 22 | 1 | | CHAVE REVERSAO |
| 23 | 1 | | POTENCIOMETRO |
| 24 | 1 | MOTOREDUTOR | MOTRON MR 210-VERP-120 |
| 25 | 2 | CONTROLADOR MOTRON | CVE-2002 |
| 26 | 1 | POLIA MOTORA | 0 028 0004 |
| 27 | 1 | POLIA MOTORA | 0 028 0005 |
| 28 | 1 | | CORREIA 109 L 050 |
| 29 | 1 | FLANGE DO MOTOR | 0 028 0006 |
| 30 | 3 | ESPAÇADOR DO MOTOR | 0 028 0007 |



MODELO - MC - 7AE

LAY-OUT

